Relatório de Estação Geodésica

Estação :	1069R	*Nome da Estação :*	1069R	*Tipo :*	Referência de Nível - RN
Município :	VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE			*UF :*	MT
Última Visita:	24/10/1975	*Situação Marco Principal :*	BOM	Última Atualização :	18/11/2021

Inscrição chapa :

DADOS PLANIMÉTRICOS		DADOS ALTIMÉTRICOS		DADOS GRAVIMÉTRICOS	
Latitude	15º 53' 55" S	*Altitude Normal(m)*	212,5375	*Gravidade(mGal)*	
Longitude	60º 10' 59" W	*Fonte*	Nivelamento Geométrico	*Datum*	
Fonte	Carta 1:100000	*Sigma Altitude(m)*	(#)	*Data Medição*	
Origem	Transformada	*Datum*	Imbituba	*Data Cálculo*	
Datum	SIRGAS2000	*Data Medição*	24/10/1975		
Data Medição	24/10/1975	*Data Cálculo*	30/07/2018		
Data Cálculo		*Número Geopotencial (m²/s²)*	2.079,440		
Sigma Latitude(m)					
Sigma Longitude(m)					
UTM(N)	8.240.247				
UTM(E)	801.645				
MC	-63				

- *Ajustamento Altimétrico Simultâneo da Rede Altimétrica em 30/07/2018 - REALT 2018 2ªedição disponível em : https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101666.pdf*
- *Ajustamento Planimétrico SIRGAS2000 em 23/11/2004 e 06/03/2006 - Relatório em : https://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_sobre_posicionamento_geodesico/rede_planialtimetrica/relatorio/rel_sirgas2000.pdf*
- *As informações de coordenadas estão relacionadas ao sistema SIRGAS2000, em conformidade com a RPR 01/2015 de 24/02/2015 disponível em : https://geoftp.ibge.gov.br/metodos_e_outros_documentos_de_referencia/normas/rpr_01_2015_sirgas2000.pdf*

Localização

A 40 m do lado esquerdo, sentido São Simão - Marco Divisa Brasil Bolívia km 39,4, em terreno da Fazenda São Simão, no canto de um cerrado alto; 3,7 km além do Subdestacamento Militar de São Simão (2º. Batalhão de Fronteira); 2 km além da RN 1069-P.

Descrição

Marco padrão IBGE.

(#) Nota :
A Referência de Nível (RN) 1069R pertence a um ramal, isto é, uma linha de nivelamento geométrico que não forma circuito, cujos desníveis, portanto, não podem ser ajustados. Consequentemente, as respectivas altitudes são calculadas mediante simples transporte, sem as estimativas de desvio-padrão.

Mantenha-se atualizado consultando periodicamente o BDG.
A comunicação de falhas, omissões ou o encaminhamento de suas solicitações devem ser realizadas oficialmente através da página https://www.ibge.gov.br/atendimento.html, de maneira que o setor de atendimento enviará à área competente para apreciação e resposta.