Relatório de Estação Geodésica

Estação :	2361V	*Nome da Estação :*	2361V	*Tipo :*	Referência de Nível - RN
Município :	SANTA MARIA DA VITÓRIA			*UF :*	BA
Última Visita:	10/09/1991	*Situação Marco Principal :*	BOM	Última Atualização :	01/06/2020
Conexões :	EG : 8072056			*Inscrição chapa :*	

DADOS PLANIMÉTRICOS		DADOS ALTIMÉTRICOS		DADOS GRAVIMÉTRICOS	
Latitude	13º 19' 27,00" S	*Altitude Normal(m)*	471,2638	*Gravidade(mGal)*	978.152,95
Longitude	44º 08' 31,00" W	*Fonte*	Nivelamento Geométrico	*Datum*	RGFB
Fonte	Imagem	*Sigma Altitude(m)*	0,076	*Data Medição*	19/08/1991
Origem		*Datum*	Imbituba	*Data Cálculo*	22/11/2011
Datum	SIRGAS2000	*Data Medição*	10/09/1991		
Data Medição	25/03/2020	*Data Cálculo*	30/07/2018		
Data Cálculo		*Número Geopotencial (m²/s²)*	4.610,066		
Sigma Latitude(m)					
Sigma Longitude(m)					
UTM(N)	8.526.855				
UTM(E)	592.930				
MC	-45				

- *Ajustamento Altimétrico Simultâneo da Rede Altimétrica em 30/07/2018 - REALT 2018 2ªedição disponível em : https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101666.pdf*
- *Ajustamento Planimétrico SIRGAS2000 em 23/11/2004 e 06/03/2006 - Relatório em : https://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_sobre_posicionamento_geodesico/rede_planialtimetrica/relatorio/rel_sirgas2000.pdf*
- *As informações de coordenadas estão relacionadas ao sistema SIRGAS2000, em conformidade com a RPR 01/2015 de 24/02/2015 disponível em : https://geoftp.ibge.gov.br/metodos_e_outros_documentos_de_referencia/normas/rpr_01_2015_sirgas2000.pdf*

Localização

A 10 m da margem esquerda da Rodovia BA-172 (sentido Santana - Santa Maria da Vitória); 7 m além do canto do muro da Igreja Congregação Cristã no Brasil, na Vila Cuscuseiro; 3,83 km além da ponte sobre o Riacho d'Água; 2,90 km além da RN 955D.

Descrição

Tronco de pirâmide de concreto.

Foto(s) :

Mantenha-se atualizado consultando periodicamente o BDG.
A comunicação de falhas, omissões ou o encaminhamento de suas solicitações devem ser realizadas oficialmente através da página https://www.ibge.gov.br/atendimento.html, de maneira que o setor de atendimento enviará à área competente para apreciação e resposta.