Relatório de Estação Geodésica

Estação :	1024N	*Nome da Estação :*	1024N	*Tipo :*	Referência de Nível - RN
Município :	CARDOSO MOREIRA			*UF :*	RJ
Última Visita:	26/08/2009	*Situação Marco Principal :*	NÃO ENCONTRADO	Última Atualização :	18/11/2021

Inscrição chapa :

DADOS PLANIMÉTRICOS		DADOS ALTIMÉTRICOS		DADOS GRAVIMÉTRICOS	
Latitude	21º 36' 35" S	*Altitude Normal(m)*	14,2829	*Gravidade(mGal)*	
Longitude	41º 25' 10" W	*Fonte*	Nivelamento Geométrico	*Datum*	
Fonte	Carta 1:50000	*Sigma Altitude(m)*	0,076(#)	*Data Medição*	
Origem	Transformada	*Datum*	Imbituba	*Data Cálculo*	
Datum	SIRGAS2000	*Data Medição*	14/07/1972		
Data Medição	14/07/1972	*Data Cálculo*	30/01/2019		
Data Cálculo		*Número Geopotencial (m²/s²)*	139,791		
Sigma Latitude(m)					
Sigma Longitude(m)					
UTM(N)	7.608.422				
UTM(E)	249.531				
MC	-39				

- *Ajustamento Altimétrico Simultâneo da Rede Altimétrica em 30/07/2018 - REALT 2018 2ªedição disponível em :*
  https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101666.pdf
- *Ajustamento Planimétrico SIRGAS2000 em 23/11/2004 e 06/03/2006 - Relatório em :*
  https://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_sobre_posicionamento_geodesico/rede_planialtimetrica/relatorio/rel_sirgas2000.pdf
- *As informações de coordenadas estão relacionadas ao sistema SIRGAS2000, em conformidade com a RPR 01/2015 de 24/02/2015 disponível em :*
  https://geoftp.ibge.gov.br/metodos_e_outros_documentos_de_referencia/normas/rpr_01_2015_sirgas2000.pdf

Localização

A 60 m do lado direito da Rodovia BR-040, em terreno da Cia Usina do Outeiro, junto a uma cerca arame e 60 m do lado direito de uma ponte sobre o Rio Outeiro; 500 m além do marco quilométrico 58 e 500 m aquém do marco quilomértrico 59; 2,87 km além da RN 1024-M.

Descrição

Marco padrão IBGE.

(#) Nota :
A Referência de Nível (RN) 1024N pertence a uma linha que forma circuitos cujos erros de fechamento não atendem às especificações de alta precisão. Portanto, seu ajustamento foi realizado separadamente em relação ao bloco principal do REALT-2018. Assim, recomenda-se a adoção de cuidados adicionais na utilização da Rede Altimétrica nesta região, tais como: o aumento do número de RRNN consideradas no controle do levantamento e a validação dos respectivos desníveis com renivelamento.

Foto(s) :

Mantenha-se atualizado consultando periodicamente o BDG.
A comunicação de falhas, omissões ou o encaminhamento de suas solicitações devem ser realizadas oficialmente através da página https://www.ibge.gov.br/atendimento.html, de maneira que o setor de atendimento enviará à área competente para apreciação e resposta.