Relatório de Estação Geodésica

Estação :	1309Z	*Nome da Estação :*	1309Z	*Tipo :*	Referência de Nível - RN
Município :	APUÍ			*UF :*	AM
Última Visita:	13/08/2019	*Situação Marco Principal :*	NÃO ENCONTRADO	Última Atualização :	17/02/2020
Conexões :	EG : 8055259			*Inscrição chapa :*	

DADOS PLANIMÉTRICOS		DADOS ALTIMÉTRICOS		DADOS GRAVIMÉTRICOS	
Latitude	07º 24' 11,00" S	*Altitude Normal(m)*	76,3763	*Gravidade(mGal)*	978.068,71
Longitude	60º 22' 40,00" W	*Fonte*	Nivelamento Geométrico	*Datum*	RGFB
Fonte	GPS Navegação	*Sigma Altitude(m)*	0,141(#)	*Data Medição*	24/09/1995
Origem		*Datum*	Imbituba	*Data Cálculo*	22/11/2011
Datum	SIRGAS2000	*Data Medição*	03/03/1976		
Data Medição	24/09/1995	*Data Cálculo*	30/07/2018		
Data Cálculo		*Número Geopotencial (m²/s²)*	747,042		
Sigma Latitude(m)					
Sigma Longitude(m)					
UTM(N)	9.180.840				
UTM(E)	789.470				
MC	-63				

- *Ajustamento Altimétrico Simultâneo da Rede Altimétrica em 30/07/2018 - REALT 2018 2ªedição disponível em :*
  https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101666.pdf
- *Ajustamento Planimétrico SIRGAS2000 em 23/11/2004 e 06/03/2006 - Relatório em :*
  https://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_sobre_posicionamento_geodesico/rede_planialtimetrica/relatorio/rel_sirgas2000.pdf
- *As informações de coordenadas estão relacionadas ao sistema SIRGAS2000, em conformidade com a RPR 01/2015 de 24/02/2015 disponível em :*
  https://geoftp.ibge.gov.br/metodos_e_outros_documentos_de_referencia/normas/rpr_01_2015_sirgas2000.pdf

Localização

A 20 m à direita da Rodovia BR-230 (sentido Humaitá - Jacareacanga), entre duas curvas; 20 m além de uma ponte; 16,8 km além do Rio Jatuarana e 40 km aquém do Rio Pombo.

Descrição

Tronco de pirâmide de concreto.

Observação

Local limpo para pasto.

(#) Nota :
A Referência de Nível (RN) 1309Z pertence a uma linha que forma circuitos cujos erros de fechamento não atendem às especificações de alta precisão. Portanto, seu ajustamento foi realizado separadamente em relação ao bloco principal do REALT-2018. Assim, recomenda-se a adoção de cuidados adicionais na utilização da Rede Altimétrica nesta região, tais como: o aumento do número de RRNN consideradas no controle do levantamento e a validação dos respectivos desníveis com renivelamento.

Foto(s) :

Mantenha-se atualizado consultando periodicamente o BDG.
A comunicação de falhas, omissões ou o encaminhamento de suas solicitações devem ser realizadas oficialmente através da página https://www.ibge.gov.br/atendimento.html, de maneira que o setor de atendimento enviará à área competente para apreciação e resposta.