Relatório de Estação Geodésica

Estação :	2341V	*Nome da Estação :*	2341V	*Tipo :*	Referência de Nível - RN
Município :	FORMOSA			*UF :*	GO
Última Visita:	17/05/2008	*Situação Marco Principal :*	DESTRUÍDO	Última Atualização :	30/07/2018
Conexões :	EG : 8071202			*Inscrição chapa :*	

DADOS PLANIMÉTRICOS		DADOS ALTIMÉTRICOS		DADOS GRAVIMÉTRICOS	
Latitude	15º 30' 10,00" S	*Altitude Normal(m)*	955,5801	*Gravidade(mGal)*	978.103,79
Longitude	47º 06' 55,00" W	*Fonte*	Nivelamento Geométrico	*Datum*	RGFB
Fonte	GPS Navegação	*Sigma Altitude(m)*	0,072	*Data Medição*	13/09/1990
Origem		*Datum*	Imbituba	*Data Cálculo*	22/11/2011
Datum	SIRGAS2000	*Data Medição*	25/09/1990		
Data Medição	13/09/1990	*Data Cálculo*	30/07/2018		
Data Cálculo		*Número Geopotencial (m²/s²)*	9.348,002		
Sigma Latitude(m)					
Sigma Longitude(m)					
UTM(N)	8.284.943				
UTM(E)	273.087				
MC	-45				

- *Ajustamento Altimétrico Simultâneo da Rede Altimétrica em 30/07/2018 - REALT 2018 2ªedição disponível em :*
  https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101666.pdf
- *Ajustamento Planimétrico SIRGAS2000 em 23/11/2004 e 06/03/2006 - Relatório em :*
  https://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_sobre_posicionamento_geodesico/rede_planialtimetrica/relatorio/rel_sirgas2000.pdf
- *As informações de coordenadas estão relacionadas ao sistema SIRGAS2000, em conformidade com a RPR 01/2015 de 24/02/2015 disponível em :*
  https://geoftp.ibge.gov.br/metodos_e_outros_documentos_de_referencia/normas/rpr_01_2015_sirgas2000.pdf

Localização

24 m margem esquerda da Rodovia BR-020; junto a cerca pelo lado de fora; 6 m aquém do portão da entrada para o Haras São João Bosco; 1,43 km aquém da Igreja Nossa Senhora Aparecida, da Vila Bezerra (RN 2341-X) e 2,53 km além da RN 1363-D.

Descrição

Marco padrão IBGE.

Foto(s) :

Mantenha-se atualizado consultando periodicamente o BDG.
A comunicação de falhas, omissões ou o encaminhamento de suas solicitações devem ser realizadas oficialmente através da página https://www.ibge.gov.br/atendimento.html, de maneira que o setor de atendimento enviará à área competente para apreciação e resposta.