Relatório de Estação Geodésica

Estação :	310S	*Nome da Estação :*	310S	*Tipo :*	Referência de Nível - RN
Município :	CENTRAL			*UF :*	BA
Última Visita:	15/06/1992	*Situação Marco Principal :*	DESTRUÍDO	Última Atualização :	02/05/2019

Inscrição chapa :

DADOS PLANIMÉTRICOS		DADOS ALTIMÉTRICOS		DADOS GRAVIMÉTRICOS	
Latitude	11º 05' 55" S	*Altitude Normal(m)*	561,9944	*Gravidade(mGal)*	
Longitude	42º 11' 07" W	*Fonte*	Nivelamento Geométrico	*Datum*	
Fonte	Carta 1:100000	*Sigma Altitude(m)*	0,122(#)	*Data Medição*	
Origem	Transformada	*Datum*	Imbituba	*Data Cálculo*	
Datum	SIRGAS2000	*Data Medição*	23/04/1956		
Data Medição	23/04/1956	*Data Cálculo*	16/04/2019		
Data Cálculo		*Número Geopotencial (m²/s²)*	5.497,077		
Sigma Latitude(m)					
Sigma Longitude(m)					
UTM(N)	8.771.662				
UTM(E)	807.504				
MC	-45				

- *Ajustamento Altimétrico Simultâneo da Rede Altimétrica em 30/07/2018 - REALT 2018 2ªedição disponível em :* https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101666.pdf
- *Ajustamento Planimétrico SIRGAS2000 em 23/11/2004 e 06/03/2006 - Relatório em :* https://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_sobre_posicionamento_geodesico/rede_planialtimetrica/relatorio/rel_sirgas2000.pdf
- *As informações de coordenadas estão relacionadas ao sistema SIRGAS2000, em conformidade com a RPR 01/2015 de 24/02/2015 disponível em :* https://geoftp.ibge.gov.br/metodos_e_outros_documentos_de_referencia/normas/rpr_01_2015_sirgas2000.pdf

Localização

Trecho: Tiririca - Central
A 6 m da margem direita da estrada; 12,8 km aquém da capela da localidade de Central.

Descrição

Marco padrão IBGE.

(#) Nota :
A Referência de Nível (RN) 310S pertence a uma linha que forma circuitos cujos erros de fechamento não atendem às especificações de alta precisão. Portanto, seu ajustamento foi realizado separadamente em relação ao bloco principal do REALT-2018. Assim, recomenda-se a adoção de cuidados adicionais na utilização da Rede Altimétrica nesta região, tais como: o aumento do número de RRNN consideradas no controle do levantamento e a validação dos respectivos desníveis com renivelamento.

Mantenha-se atualizado consultando periodicamente o BDG.
A comunicação de falhas, omissões ou o encaminhamento de suas solicitações devem ser realizadas oficialmente através da página https://www.ibge.gov.br/atendimento.html, de maneira que o setor de atendimento enviará à área competente para apreciação e resposta.