Relatório de Estação Geodésica

Estação :	661V	*Nome da Estação :*	661V	*Tipo :*	Referência de Nível - RN
Município :	RIALMA			*UF :*	GO
Última Visita:	20/11/2015	*Situação Marco Principal :*	BOM	Última Atualização :	11/10/2022
Conexões :	GPS : 91314 EG : 8081066			*Inscrição chapa :*	

DADOS PLANIALTIMÉTRICOS		DADOS ALTIMÉTRICOS		DADOS GRAVIMÉTRICOS	
Latitude	15º 18' 55,69903" S	*Altitude Normal(m)*	579,7304	*Gravidade(mGal)*	978.184,99
Longitude	49º 35' 00,18957" W	*Fonte*	Nivelamento Geométrico	*Datum*	RGFB
Altitude Geométrica(m)	568,522	*Sigma Altitude(m)*	0,078	*Data Medição*	29/07/2011
Fonte	GPS Geodésico	*Datum*	Imbituba	*Data Cálculo*	14/12/2018
Origem	Ajustada	*Data Medição*	06/05/1969		
Datum	SIRGAS2000	*Data Cálculo*	30/07/2018		
Data Medição	06/10/2010	*Número Geopotencial (m²/s²)*	5.671,523		
Data Cálculo	16/12/2010				
Sigma Latitude(m)	0,005				
Sigma Longitude(m)	0,007				
Sigma Altitude Geométrica(m)	0,041				
UTM(N)	8.306.284,249				
UTM(E)	652.084,429				
MC	-51				

- *Ajustamento Altimétrico Simultâneo da Rede Altimétrica em 30/07/2018 - REALT 2018 2ªedição disponível em :*
  https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101666.pdf
- *Ajustamento Planimétrico SIRGAS2000 em 23/11/2004 e 06/03/2006 - Relatório em :*
  https://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_sobre_posicionamento_geodesico/rede_planialtimetrica/relatorio/rel_sirgas2000.pdf
- *As informações de coordenadas estão relacionadas ao sistema SIRGAS2000, em conformidade com a RPR 01/2015 de 24/02/2015 disponível em :*
  https://geoftp.ibge.gov.br/metodos_e_outros_documentos_de_referencia/normas/rpr_01_2015_sirgas2000.pdf

Localização

No jardim, em frente a Casa Paroquial; 20 m à direita, de quem chega, na porta principal da Igreja Matriz Nossa Senhora das Graças, no centro da cidade.

Descrição

Prisma quadrangular de concreto, na cor branca, medindo 50 cm de altura por 30 cm de lado, assentado sobre uma base quadrangular de 50 cm de lado com 10 cm do solo. Possui uma chapa padrão IBGE cravada em seu topo onde nada foi estampado.

Observação

Chapa arranhada.

Foto(s) :

Mantenha-se atualizado consultando periodicamente o BDG.
A comunicação de falhas, omissões ou o encaminhamento de suas solicitações devem ser realizadas oficialmente através da página https://www.ibge.gov.br/atendimento.html, de maneira que o setor de atendimento enviará à área competente para apreciação e resposta.