Relatório de Estação Geodésica

Estação :	859N	*Nome da Estação :*	859N	*Tipo :*	Referência de Nível - RN
Município :	BOM JARDIM			*UF :*	MA
Última Visita:	15/09/1996	*Situação Marco Principal :*	DESTRUÍDO	Última Atualização :	05/12/2022

Inscrição chapa :

DADOS PLANIMÉTRICOS		DADOS ALTIMÉTRICOS		DADOS GRAVIMÉTRICOS	
Latitude	03º 29' 37,00" S	*Altitude Normal(m)*	51,1464	*Gravidade(mGal)*	
Longitude	45º 40' 00,70" W	*Fonte*	Nivelamento Geométrico	*Datum*	
Fonte	Imagem	*Sigma Altitude(m)*	0,091	*Data Medição*	
Origem		*Datum*	Imbituba	*Data Cálculo*	
Datum	SIRGAS2000	*Data Medição*	19/10/1972		
Data Medição	26/04/2022	*Data Cálculo*	30/07/2018		
Data Cálculo		*Número Geopotencial (m²/s²)*	500,234		
Sigma Latitude(m)					
Sigma Longitude(m)					
UTM(N)	9.613.820				
UTM(E)	425.930				
MC	-45				

- *Ajustamento Altimétrico Simultâneo da Rede Altimétrica em 30/07/2018 - REALT 2018 2ªedição disponível em : https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101666.pdf*
- *Ajustamento Planimétrico SIRGAS2000 em 23/11/2004 e 06/03/2006 - Relatório em : https://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_sobre_posicionamento_geodesico/rede_planialtimetrica/relatorio/rel_sirgas2000.pdf*
- *As informações de coordenadas estão relacionadas ao sistema SIRGAS2000, em conformidade com a RPR 01/2015 de 24/02/2015 disponível em : https://geoftp.ibge.gov.br/metodos_e_outros_documentos_de_referencia/normas/rpr_01_2015_sirgas2000.pdf*

Localização

Trecho: Bom Jardim-Zé Doca.
A 36 m da margem direita, atrás de uma casa e 9 km além do grupo escolar de Bom Jardim-MA.

Descrição

Marco padrão IBGE.

Mantenha-se atualizado consultando periodicamente o BDG.
A comunicação de falhas, omissões ou o encaminhamento de suas solicitações devem ser realizadas oficialmente através da página https://www.ibge.gov.br/atendimento.html, de maneira que o setor de atendimento enviará à área competente para apreciação e resposta.