Relatório de Estação Geodésica

Estação :	91	*Nome da Estação :*	PONTUDO DO TIMA	*Tipo :*	Vértice de Triangulação - VT
Município :	APIÚNA			*UF :*	SC
Última Visita:	15/12/1948	*Situação Marco Principal :*	BOM	Última Atualização :	08/06/2022

Inscrição chapa :

DADOS PLANIMÉTRICOS		DADOS ALTIMÉTRICOS		DADOS GRAVIMÉTRICOS	
Latitude	27º 12' 47,94784" S	*Altitude Ortométrica(m)*	968,21	*Gravidade(mGal)*	
Longitude	49º 18' 33,08789" W	*Fonte*	Nivelamento Trigonométrico	*Datum*	
Fonte	Triangulação	*Sigma Altitude(m)*		*Data Medição*	
Origem	Ajustada	*Datum*	Imbituba	*Data Cálculo*	
Datum	SIRGAS2000	*Data Medição*	15/12/1948		
Data Medição	15/12/1948	*Data Cálculo*	15/12/1948		
Data Cálculo	06/03/2006				
Sigma Latitude(m)	0,272				
Sigma Longitude(m)	0,220				
UTM(N)	6.988.807,276				
UTM(E)	667.450,466				
MC	-51				

- *Ajustamento Altimétrico Simultâneo da Rede Altimétrica em 30/07/2018 - REALT 2018 2ªedição disponível em : https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101666.pdf*
- *Ajustamento Planimétrico SIRGAS2000 em 23/11/2004 e 06/03/2006 - Relatório em : https://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_sobre_posicionamento_geodesico/rede_planialtimetrica/relatorio/rel_sirgas2000.pdf*
- *As informações de coordenadas estão relacionadas ao sistema SIRGAS2000, em conformidade com a RPR 01/2015 de 24/02/2015 disponível em : https://geoftp.ibge.gov.br/metodos_e_outros_documentos_de_referencia/normas/rpr_01_2015_sirgas2000.pdf*

Localização

Em um morro de formato pontudo que possui vegetação rala e muitas pedras. A subida é feita somente por um local.

Descrição

Paralelepípedo de concreto. Possui uma chapa do CNG, estampada: PONTUDO DO TIMA 91.

Itinerário

Partir de frente da Igreja de Apiúna - SC; seguir com rumo 70 graus, em direção a Blumenau; com 0,16 km, ponte de madeira e continuar em frente; com 0,32 km, seguir à direita, rumo 30 graus SE; com 2,24 km, 3,36 km, e 4,48 km, passar por pontes de madeira, e seguir em frente; com 8,48 km, igreja; continuar em frente; com 8,64 km, ponte de madeira coberta de zinco; seguir em frente; com 9,6 km, passar a direita de uma serraria e prosseguir em frente; com 10,08 km, seguir à direita, rumo 40 graus SW; com 14,4 km, passar por ponte de madeira coberta de zinco e prosseguir em frente; com 8,48 km, igreja; prosseguir em frente; com 15,36 km, passar a esquerda de uma serraria e seguir em frente; com 18,72 km, ponte de madeira coberta de zinco; prosseguir em frente; com 19,52 km, seguir à esquerda, rumo 5 graus SW; com 20,0 km, passar por ponte de madeira coberta de zinco e seguir em frente; com 22,56 km, passar por ponte de madeira coberta de zinco e seguir em frente; com 27,52 km, seguir à direita, rumo 35 graus SE; com 28,48 km, à direita, rumo 85 graus SW; com 29,92 km, seguir à esquerda, rumo 60 graus SE; com 31,48 km, seguir à esquerda, rumo sul; passar por uma porteira e em seguida por uma casa; deixar o veículo e pedir informações na casa de um senhor que pode servir de guia até o local do marco.

Observação

Tempo gasto a pé: 1 hora e 30 minutos. Não foi possível colocar o marco de azimute, devido a topografia do terreno. Os marcos de referência A e B possuem as mesmas características do marco principal, mas não possuem chapa estampada.

Foto(s) :

Mantenha-se atualizado consultando periodicamente o BDG.
A comunicação de falhas, omissões ou o encaminhamento de suas solicitações devem ser realizadas oficialmente através da página https://www.ibge.gov.br/atendimento.html, de maneira que o setor de atendimento enviará à área competente para apreciação e resposta.