Relatório de Estação Geodésica

Estação :	92869	*Nome da Estação :*	92869	*Tipo :*	Estação GPS
Município :	BELA VISTA			*UF :*	MS
Última Visita:	25/10/2015	*Situação Marco Principal :*	BOM	Última Atualização :	03/12/2018
Conexões :	RN : 1545R			*Inscrição chapa : RN 1545R*	

DADOS PLANIALTIMÉTRICOS		DADOS ALTIMÉTRICOS		DADOS GRAVIMÉTRICOS	
Latitude	21º 58' 23,77343" S	*Altitude Normal(m)*	305,1078	*Gravidade(mGal)*	
Longitude	56º 48' 25,13449" W	*Fonte*	Nivelamento Geométrico	*Datum*	
Altitude Geométrica(m)	317,721	*Sigma Altitude(m)*	0,083(#)	*Data Medição*	
Fonte	GPS Geodésico	*Datum*	Imbituba	*Data Cálculo*	
Origem	Ajustada	*Data Medição*	08/10/1980		
Datum	SIRGAS2000	*Data Cálculo*	27/11/2018		
Data Medição	25/10/2015	*Número Geopotencial (m²/s²)*	2.986,117		
Data Cálculo	31/03/2016				
Sigma Latitude(m)	0,009				
Sigma Longitude(m)	0,011				
Sigma Altitude Geométrica(m)	0,037				
UTM(N)	7.570.119,071				
UTM(E)	519.927,260				
MC	-57				

- *Ajustamento Altimétrico Simultâneo da Rede Altimétrica em 30/07/2018 - REALT 2018 2ªedição disponível em :*
  https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101666.pdf
- *Ajustamento Planimétrico SIRGAS2000 em 23/11/2004 e 06/03/2006 - Relatório em :*
  https://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_sobre_posicionamento_geodesico/rede_planialtimetrica/relatorio/rel_sirgas2000.pdf
- *As informações de coordenadas estão relacionadas ao sistema SIRGAS2000, em conformidade com a RPR 01/2015 de 24/02/2015 disponível em :*
  https://geoftp.ibge.gov.br/metodos_e_outros_documentos_de_referencia/normas/rpr_01_2015_sirgas2000.pdf

Localização

Rodovia MS-384, placa do marco quilométrico Km 132; No sentido Bela Vista / MS - Caracol / MS, aproximadamente 19 m à direita da margem da rodovia; situado a cerca de 1,2 km após a ponte sobre o Córrego Três Cerros.

Descrição

Tronco de pirâmide de concreto, medindo 12 cm x 12 cm em seu topo, aflorando 22 cm da base. Possui chapa de metal estampada: RN 1545R.

Observação

A estação possui dados altimétricos: RN 1545R.

(#) Nota :
A Referência de Nível (RN) 1545R pertence a uma linha que forma circuitos cujos erros de fechamento não atendem às especificações de alta precisão. Portanto, seu ajustamento foi realizado separadamente em relação ao bloco principal do REALT-2018. Assim, recomenda-se a adoção de cuidados adicionais na utilização da Rede Altimétrica nesta região, tais como: o aumento do número de RRNN consideradas no controle do levantamento e a validação dos respectivos desníveis com renivelamento.

Foto(s) :

Mantenha-se atualizado consultando periodicamente o BDG.
A comunicação de falhas, omissões ou o encaminhamento de suas solicitações devem ser realizadas oficialmente através da página https://www.ibge.gov.br/atendimento.html, de maneira que o setor de atendimento enviará à área competente para apreciação e resposta.